

セイフルニュースレター

省エネ“なう”通信



2025年2月号

第 128 号

セイフルの最新情報はこちらから
www.safulle.co.jp



事業内容: 工業用配管設備工事 / サニタリー配管工事 / 冷暖房空調設備工事 / 防犯設備工事(ISO対象外)
さく井工事 / 衛生設備工事 / 消防設備工事 / LPガス販売事業 / ガス、厨房設備工事 / 家庭用通信機器事業



老朽化した工場設備を… “超密着コーティング”で

補修 / 補強 / 防錆 / 防カビ



このような状況はございませんか？



配管に穴が空いている…



外階段が老朽化でボロボロ…



天井が結露でカビだらけ…

“超密着コーティング”で補修・補強・防錆・防カビできます！



- ➡ 独自開発した「ナノ密着技術」と「塗装補強技術」
- ➡ 塗料の粒子をナノサイズ化することで微細な隙間に入りこみ、粒子が塗装面にしっかり密着し、塗装の剥がれを抑制
- ➡ あらゆる対象物の補修・補強・防錆・防カビコーティングが可能
- ➡ ぼろぼろの設備(配管・鉄骨・タンク・床・設備)の補修・補強・防錆や結露でカビてしまう箇所(天井裏・内壁等)をコーティング

省エネ・コスト削減・設備のことなら
何でもお気軽にご相談ください



埼玉県深谷市上野台2423-6
TEL:048-572-2442 FAX:048-572-6840
担当: 棚澤・舞原(たなざわ・まいはら) www.safulle.co.jp




超密着コーティングによる補修・補強・防錆・防カビ事例

穴が空いた配管。火気厳禁エリアのため溶接ができない。



☞ 溶接は一切なしで対応。専用の補修材と超密着コーティングで補修・補強に成功。

天井裏の熱と室内(冷房)の温度差で、天井に結露発生。



☞ 水系塗料でニオイを抑え塩素など危険成分も不使用で防カビコーティング。



老朽化で朽ち果てた外階段。完全リプレイスは高くて断念。



☞ 朽ち果てた外階段を活かし、専用補修材とコーティングで補修・補強に成功。

老朽化した工場設備の補修・補強・防錆・防カビはご相談下さい!

お客様お問い合わせ記入欄

内容に関して、ご興味がありましたら下記をご記入の上 FAXして頂くか、お電話にてお問い合わせ下さい。

- 超密着コーティングに興味がある
- セイフルに相談したい・現場調査してほしい

TEL:048-572-2442 FAX:048-572-6840

WEBフォームからも
お問い合わせ頂けます



貴社名: _____

ご担当者名: _____

ご住所: _____

電話番号: _____

メールアドレス: _____ @ _____