

# セイフル ニュースレター

## 省エネ“なう”通信



2025年9月号

第 134 号

セイフルの最新情報はこちらから  
[www.safulle.co.jp](http://www.safulle.co.jp)



事業内容: 工業用配管設備工事 / サニタリー配管工事 / 冷暖房空調設備工事 / 防犯設備工事(ISO対象外)  
さく井工事 / 衛生設備工事 / 消防設備工事 / LPガス販売事業 / ガス、厨房設備工事 / 家庭用通信機器事業



## ボロボロで錆びていても… 既存設備を活かして補強



### 少ない投資で老朽化した設備の対策特集

配管



BEFORE



AFTER

ボロボロの配管でも  
溶接なしで補修補強

タンクステージ



BEFORE



AFTER

タンクごとの更新予定が不要  
となりコスト削減

鉄骨階段



BEFORE



AFTER

数千万円の更新から  
数百万円の補修で対応

薬液タンク



BEFORE



AFTER

劣化で薄くなったタンクの表面  
も耐久性が向上

省エネ・コスト削減・設備のことなら  
何でもお気軽にご相談ください



セイフル株式会社

埼玉県深谷市上野台2423-6  
TEL:048-572-2442 FAX:048-572-6840  
担当: 棚澤・舞原(たなざわ・まいはら) [www.safulle.co.jp](http://www.safulle.co.jp)

# あきらめていた設備でも補修可能

## 老朽化した設備を補修・補強！



手すり



BEFORE



AFTER

劣化で触れなかった手すり  
も補修で

配電盤




BEFORE




AFTER

工場の稼働を止めずに  
配電盤を補修

自動車工場床




BEFORE



AFTER

油が染みて剥がれやすい床  
も長持ち

床クラック補修



BEFORE



AFTER

無数のクラックがあっても  
平坦で安全

縞鋼板




BEFORE



AFTER

縞鋼板との接合部  
を補修・補強

削れた床



BEFORE



AFTER

経年劣化で削れた箇所  
も補修・補強



本紙でご紹介した補強・補修工法にご興味がある方は  
セifulまでお問い合わせください。



### お客様お問い合わせ記入欄

内容に関して、ご興味がありましたら下記をご記入の上  
FAXして頂くか、お電話にてお問い合わせ下さい。

- ☐ 既存設備の補強・補修について相談したい
- ☐ 補強・補修工法について詳細を知りたい

TEL:048-572-2442 FAX:048-572-6840

WEBフォームからも  
お問い合わせ頂けます



貴社名:

ご担当者名:

ご住所:

電話番号:

メールアドレス:

@