

セイフルニュースレター 省エネ“なう”通信

2026年2月号

第 139 号



セイフルの最新情報はこちらから
www.safulle.co.jp



事業内容: 工業用配管設備工事 / サニタリー配管工事 / 冷暖房空調設備工事 / 防犯設備工事(ISO対象外)
さく井工事 / 衛生設備工事 / 消防設備工事 / LPガス販売事業 / ガス、厨房設備工事 / 家庭用通信機器事業



工場の天井・内壁・タンク 結露・カビ対策



このような状況はございませんか?

- ☑ 結露が原因でカビが発生している…
- ☑ 送風機があるのに、結露がでてしまう…
- ☑ 天井・床・壁・タンク・配管がカビてしまっている…
- ☑ 天井の結露から水滴が落ちてくる…
- ☑ カビによる、品質面への悪影響が心配…



天井の結露が原因でカビが発生…

防カビ効果抜群の“超密着コーティング”で対策できます!



- 独自開発した「ナノ密着技術」と「塗装補強技術」
- 塗料の粒子をナノサイズ化することで微細な隙間に入りこみ、粒子が塗装面にしっかりと密着し、塗装の剥がれを抑制
- 結露でカビてしまう箇所(天井裏・内壁等)をコーティング
- 水系で非塩素系防カビ剤のためニオイも少なく、安心して使用可能。カビを抑えて美観復帰できる
- さらに、ボロボロの設備(配管・鉄骨・タンク・床・設備)の補修・補強の用途にも活用できる

省エネ・コスト削減・設備のことなら
何でもお気軽にご相談ください

Safulle
セイフル株式会社

埼玉県深谷市上野台2423-6
TEL:048-572-2442 FAX:048-572-6840
担当: 棚澤・舞原(たなざわ・まいはら) www.safulle.co.jp

超密着コーティングによる防カビ事例



天井に、天井裏の熱と室内(冷房)の温度差で結露発生



④水系塗料でニオイを抑え塩素など危険成分も不使用で防カビコーティング

廃水処理施設の床がカビてしまい衛生的な問題が発生



④防カビ成分を混ぜた超密着コーティングを行い改善。衛生的な環境へ

食品工場におけるタンクにカビが発生。品質面への影響が懸念



④食品工場でも使用しやすい防カビコーティングを実施。品質面への影響を低減



工場設備の防カビ・結露対策含めたメンテナンスはご相談下さい!



お客様お問い合わせ記入欄

内容に関して、ご興味がありましたら下記をご記入の上
FAXして頂くか、お電話にてお問い合わせ下さい。

- 防カビ・結露対策に関して相談したい
- 現場調査して提案してほしい

TEL:048-572-2442 FAX:048-572-6840

WEBフォームからも
お問い合わせ頂けます



貴社名:

ご担当者名:

ご住所:

電話番号:

メールアドレス: @